

C12

C13

C14

C15

Vue partielle du pan de muraille C12-C13, prise en 2008 (cliché J.-P. Mauduit)



Etat existant : Brèche Nord - Photographie avant effondrement

Réparation et entretien du mur d'enceinte de l'ancienne
Abbaye de Prémontré

Echelle: 1/50e



Commande n° M2479410 du 16/04/2012
Marché n° 016524
Classé Monument Historique
sur la liste de 1862

DOSSIER PRO - DCE
JANVIER 2015

MAÎTRE D'OEUVRE



JEAN-PAUL MAUDUIT
ARCHITECTE DU PATRIMOINE
2 rue Traversière 92140 Clamart - 06 77 03 76 92
ORDRE DES ARCHITECTES IDF A22563

Assisté de PIERRE CILLON - ARCHITECTE - HISTORIEN

MAÎTRE D'OUVRAGE



PLANCHE
n°

06