

Bilan après 40 ans de fonctionnement *

synthèse des points faibles de l'installation

AMIANTE présent dans les portes palières

légende

- Fiabilité** : ● = probabilité accrue de pannes liées à l'ancienneté.
- Sécurité U&H** : 10 13 ou 18 = année limite (déc 2010, juin 2013-2018) pour mises en conformité avec la Loi U&H.
- Esthétique** : M = état moyen D = dégradé - = inexistant
- Accessibilité** : ⊙ = caractéristiques défavorables à l'accessibilité.
- Eco-Efficience** : ● = possibilité de réduire la consommation électrique.

Composants majeurs

X = lien/dépendance technique, normatif ou de compatibilité entre composants : le correctif d'un(d') élément(s) peut induire de prévoir le remplacement d'autres composants du fait de ces liens

		Fiabilité	Sécurité U&H	Esthétique	Accessibilité	Eco-Efficience
X	- groupe de traction : (2 vitesses)	●				● ≈ 15%
X	- système de commande : sans variateur		2013		⊙	
X	- opérateur (entraîne l'ouverture, la fermeture des portes)	●				
	Machinerie					
	- éclairage					
X	- protections électriques des composants nus sous tension		2013			
	- accès (échelle et/ou barre d'ancrage et/ou trappe ...)					
X	- protection des parties tournantes		2013			
	Paliers					
	- accessibilité depuis l'extérieur jusqu'à l'appareil en fauteuil roulant					
	- largeur libre des portes (conditionne l'accessibilité en fauteuil roulant)					
X	- vantaux des portes palières			M M		
X	- serrures des portes palières					
	- protection des serrures contre les atteintes au verrouillage des portes					
	- sécurité des parties vitrées (oculus) des portes palières					
X	- boutons d'appel			M M		
X	- afficheur d'étage				⊙	
X	- flèches de sens				⊙	
X	- signal sonore annonçant l'arrivée de la cabine				⊙	
	Gaine					
X	- conditions de sécurité (éclairage, boîtiers d'inspection)					
	- conformité clôturage gaine					
X	- sécurité des portillons de visite (verrou, contact électrique)					
	Cabine					
X	- précision d'arrêt aux paliers (réduit le risque de chute)		2013		⊙	
	- tôle chasse-pieds					
X	- vantaux portes cabine			M		
X	- rideau de cellules pour éviter les chocs porte/usager	●	2010		⊙	
X	- boutons d'appel			M		
X	- indicateur d'étage				⊙	
X	- flèches de sens			M		
	- éclairage par néons			M		● ≈ 80%
	- éclairage de secours en cas de coupure de courant					
	- téléalarme en cas de personne bloquée		2013		⊙	
	- plafond			M		
	- revêtement des parois			M		
	- miroir			M		
	- main courante			D		
	- revêtement de sol			M		
X	- annonce sonore des étages pour les malvoyants				⊙	
	- conformité parachute et/ou limiteur de vitesse					
X	- risque de mouvement incontrôlé vers le haut		2018			

* si appareil non installé par KONE, ancienneté éventuellement estimée selon les données dont nous disposons.