



Etat existant : Brèche Ouest - Vue en plan

Réparation et entretien du mur d'enceinte de l'ancienne  
Abbaye de Prémontré

Echelle: 1/100e 

Commande n° M2479410 du 16/04/2012  
Marché n° 016524  
Classé Monument Historique  
sur la liste de 1862

**DOSSIER PRO - DCE**  
**JANVIER 2015**

MAÎTRE D'OEUVRE



Assisté de PIERRE GILLON ARCHITECTE - HISTORIEN

**JEAN-PAUL MAUDUIT**  
ARCHITECTE DU PATRIMOINE  
2 rue traversière 92140 Clamart - 06 77 03 76 92  
ORDRE DES ARCHITECTES IDF A22583

MAÎTRE D'OUVRAGE



PLANCHE  
n°

**07**