



Etat existant : Brèche Ouest - Elévation intérieure  
 Réparation et entretien du mur d'enceinte de l'ancienne  
 Abbaye de Prémontré

Echelle: 1/50e 0 2 10 m

Commande n° M2479410 du 16/04/2012  
 Marché n° 016524  
 Classé Monument Historique  
 sur la liste de 1862

DOSSIER PRO - DCE  
 JANVIER 2015

MAÎTRE D'OEUVRE



JEAN-PAUL MAUDUIT  
 ARCHITECTE DU PATRIMOINE  
 2 rue traversière 92140 Clamart - 06 77 03 76 92  
 ORDRE DES ARCHITECTES IDF A22583

MAÎTRE D'OUVRAGE



PLANCHE  
 n°

08