



\* Cassure: ouverture des joints de pierre

Semelle BA : niveau à préciser après fouille

Route intérieure Hôpital

119.28

- reconstruction
- démontage/remontage

**Etat projeté : Brèche Nord - Elévation extérieure**

Réparation et entretien du mur d'enceinte de l'ancienne  
Abbaye de Prémontré

Echelle: 1/50e

Commande n° M2479410 du 16/04/2012  
Marché n° 016524  
Classé Monument Historique  
sur la liste de 1862

**DOSSIER PRO - DCE  
JANVIER 2015**

MAÎTRE D'OEUVRE



**JEAN-PAUL MAUDUIT**

ARCHITECTE DU PATRIMOINE  
2 rue traversière 92140 Clamart - 06 77 03 76 92  
ORDRE DES ARCHITECTES IDF A22583

MAÎTRE D'OUVRAGE



PLANCHE  
n°

**13**

Assisté de PIERRE GILLON ARCHITECTE - HISTORIEN